

Wassymbolen — wastekens.nl

Wassen

						
Wassen op 95°C	Wassen op 70°C	Wassen op 60°C	Fijne was op 60°C	Wassen op 50°C	Fijne was op 50°C	Wassen op 40°C
						
Fijne was op 40°C	Extra fijne was op 40°C	Wassen op 30°C	Fijne was op 30°C	Extra fijne was op 30°C	Alleen handwas	Niet wassen

Bleken

		
Bleken toegestaan	Alleen zuurstofbleek	Niet bleken

Drogen

						
Trommeldrogen op normale temperatuur	Trommeldrogen op lage temperatuur	Trommeldrogen op hoge temperatuur*	Niet in de droger	Lijndroog	Hangend drogen*	Lijndroog in de schaduw
						
Druppeldroog	Druppeldroog in de schaduw	Liggend drogen	Liggend drogen in de schaduw	Liggend druppeldroog	Liggend druppeldroog in de schaduw	Niet wringen*

Strijken

			
Strijken op hoge temperatuur	Strijken op medium temperatuur	Strijken op lage temperatuur	Niet strijken

Chemisch reinigen

						
Droogkuis met alle oplosmiddelen*	Milde droogkuis met alle oplosmiddelen*	Droogkuis met tetrachloorethyleen	Milde droogkuis met tetrachloorethyleen	Droogkuis met koolwaterstof	Milde droogkuis met koolwaterstof	Wet cleaning (W): professioneel nat reinigen
						
Milde wet cleaning (W)	Extra milde wet cleaning (W)	Niet chemisch reinigen				

* Amerikaans symbool (ASTM D5489). Staat niet in de Europese norm ISO 3758, maar je ziet het op kleding van Amerikaanse merken en op oudere labels.